

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			2. MIEJSCOWOŚĆ WOLENTAL
1. NAZWA PARK DWORSKI				3. GMINA Skórcz
10. OBECNA FUNKCJA rekreacyjna	11. MATERIAL nie dotyczy	12. DATOWANIE XIX w.		4. POWIAT starogardzki
13. FOTOGRAFIA I MAPA  				5. WOJEWÓDZTWO pomorskie
				6. KOD POCZTOWY 83-220
				7. ADRES / UWAGI DO LOKALIZACJI Na wsch. od drogi nr 222 Część działki nr 65/35
				8. FORMA OCHRONY Wojewódzka Ewidencja Zabytków
				9. OPRACOWANIE KARTY ADRESOWEJ (autor, data) mgr Teresa Romanowska- Kasperkiewicz 10. 08.2015r.

14. UWAGI

Uwagi do stanu zachowania:

- dobry, zadbane

Zachowane elementy:

- regularny kształt zbliżony do trójkąta o ściętym wierzchołku i podstawie opartej o naturalny ciek wodny, wyróżniający się zielenią wysoką w płaskim terenie
- zlokalizowany na niewielkiej, zapewne sztucznej skarpie po pd. stronie drogi prowadzącej do majątku
- kompozycja swobodna, z grupami drzew liściastych, głównie lip i buków

Nowe elementy:

- brak

15. FOTOGRAFIE



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			2. MIEJSCOWOŚĆ WOLENTAL			
1. NAZWA DOM				3. GMINA Skórcz			
10. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	11. MATERIAŁ cegła, tynk, papa	12. DATOWANIE początek XIX w.		4. POWIAT starogardzki			
13. FOTOGRAFIA I MAPA  				5. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
				6. KOD POCZTOWY 83-220			
				7. ADRES / UWAGI DO LOKALIZACJI Wolental 19 Działka nr 83			
				8. FORMA OCHRONY			
9. OPRACOWANIE KARTY ADRESOWEJ (autor, data) mgr Teresa Romanowska- Kasperkiewicz 10. 08.2015r.							

14. UWAGI

Uwagi do stanu zachowania:

- dobry

Zachowane elementy:

- 1,5-kondygnacyjna , wydłużona bryła, nakryta dachem dwuspadowym o ustawieniu kalenicowym
- elewacje licowane cegłą z dekoracją złożoną z ceglanych obramień okien skonstruowanych z tynkowanym licem parteru oraz z ceglanego gzymsu działowego

Nowe elementy:

- pokrycie dachu
- stolarka okienna

15. FOTOGRAFIE



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			2. MIEJSCOWOŚĆ WOLENTAL
1. NAZWA DOM				
10. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	11. MATERIAL cegła, drewno, tynk, płyty azbestocementowe, eternit	12. DATOWANIE koniec XIX w.	3. GMINA Skórcz	
13. FOTOGRAFIA I MAPA			4. POWIAT starogardzki	
			5. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
			6. KOD POCZTOWY 83-220	
			7. ADRES / UWAGI DO LOKALIZACJI Wolental 48 Działka nr 75	
			8. FORMA OCHRONY Wojewódzka Ewidencja Zabytków	
			9. OPRACOWANIE KARTY ADRESOWEJ (autor, data) mgr Teresa Romanowska- Kasperkiewicz 10. 08.2015r.	

14. UWAGI

Uwagi do stanu zachowania:

- średni

Zachowane elementy:



- parterowa, wydłużona bryła nakryta dachem dwuspadowym o ustawieniu kalenicowym, z obustronnymi szczytami szalowanymi pionowo
- pod okapem widoczne drewniane ostatki belek stropu
- zachowane drzwi frontowe dwuskrzydłowe, płycinowe, z prostokątnym nadświetłem, w drewnianym obramieniu z opracowanym ciesielsko nadprożem
- częściowo stolarka okienna, dwudzielna, 6-polowa

Nowe elementy:

- część pokrycia dachu
- część stolarki okiennej

15. FOTOGRAFIE



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			2. MIEJSCOWOŚĆ WOLENTAL
1. NAZWA BUDYNEK SZKOŁY				3. GMINA Skórcz
10. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	11. MATERIAL cegła, tynk, eternit	12. DATOWANIE 1. ćwierć XX w.		4. POWIAT starogardzki
13. FOTOGRAFIA I MAPA				5. WOJEWÓDZTWO pomorskie
 				6. KOD POCZTOWY 83-220
				7. ADRES / UWAGI DO LOKALIZACJI Wolental 68 Działka nr 106/4
				8. FORMA OCHRONY Wojewódzka Ewidencja Zabytków
				9. OPRACOWANIE KARTY ADRESOWEJ (autor, data) mgr Teresa Romanowska- Kasperkiewicz 10. 08.2015r.

14. UWAGI

Uwagi do stanu zachowania:

- średni

Zachowane elementy:

- bryła założona na planie litery L, parterowa z wysokimi piwnicami i mieszkalnym poddaszem w wysokim, mansardowym dachu
- na styku skrzydeł wyodrębniony przedsionek z ceglany portalem, zamkniętym półkoliście
- zachowane drzwi frontowe, 2-skrzydłowe, płycinowe, z półkolistym nadświetlem

Nowe elementy:

- pokrycie dachu
- poszerzone otwory okienne
- stolarka okienna

15. FOTOGRAFIE

