

**GEZ- 1**

**KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO**

2. MIEJSCOWOŚĆ

**MIROTKI**

1. NAZWA

**DWORZEC**

10. OBECNA FUNKCJA  
mieszkalna

11. MATERIAŁ  
Cegła, drewno, dachówka ceramiczna, papa

12. DATOWANIE

Pocz. XXw.

3. GMINA Skórcz

4. POWIAT starogardzki

13. FOTOGRAFIA I MAPA

5. WOJEWÓDZTWO pomorskie

6. KOD POCZTOWY 83-225


7. ADRES /  
UWAGI DO LOKALIZACJI

Mirotki 92

Nr działki 107/2

8. FORMA OCHRONY  
Wojewódzka  
Ewidencja Zabytków

9. OPRACOWANIE KARTY  
ADRESOWEJ  
(autor, data)  
.mgr Teresa Roanowska-  
Kasperkiewicz 10. 08.2015r.  
zm. UG 10.09.2019r.



#### 14. UWAGI

##### ***Uwagi do stanu zachowania:***

dobry

##### ***Zachowane elementy:***

- bryła budynku wielocłonowa o różnych wysokościach; od frontu tj. od wsch parterowa z piętrową wystawką w ryzalicie, całość przykryta osobnymi dachami naczółkowymi; od str.. zach korpus budynku piętrowy z ryzalitem oraz parterową dobudówką przykrytą daszkiem trójpołaciowym; od str. pd parterowe dobudówki przykryte dachami dwuspadowymi- bezpośrednio przylegająca do budynku dworca – niższa
- otwory okienne prostokątne zwieńczone łukiem obniżonym- część z nich dwuskrzydłowa dzielona profilowanym ślimieniem i słupkiem na cztery kwatery, jedno okno trójskrzydłowe dzielone ślimieniem i ozdobnymi słupkami z głowicami dzielone na 6 kwater ; nad oknami łukowe proste gzymsy
- w dolnej partii dworca cokół ceglany z kamienną podmurówką , na uskoku pokryty zendrówką, podobnie parapet okna trójskrzydłowego
- gzyms w formie wąskiego wałka nad parterem obiegający wszystkie elewacje
- łącznik między dobudówką częściowo konstrukcji ryglowej
- ceglane elewacje
- drewniana ozdobna dekoracja ażurowa pod okapami dachu budynku dworca

##### ***Nowe elementy:***

- częściowo stolarka okien i drzwi

#### 15. FOTOGRAFIE

